

L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
1	17799	door near11 (lock\$3 clos\$3 open\$3) near11 latch\$3	USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/06/05 15:58
2	255	(door near11 (lock\$3 clos\$3 open\$3) near11 latch\$3) near11 remote	USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/06/05 16:30
3	0	5990579.URPN.	USPAT	2003/06/05 16:05
4	28	("2509345" "3184937" "3564501" "3638984" "3659154" "3733861" "3939679" "4211443" "4340799" "4426733" "4449189" "4450545" "4472617" "4602256" "4697171" "4961177" "4986584" "5076625" "5127691" "5136548" "5219196" "5265191" "5371901" "5432495" "5484180" "5693987" "5735559" "5757269").PN.	USPAT	2003/06/05 16:05
11	28	("2509345" "3184937" "3564501" "3638984" "3659154" "3733861" "3939679" "4211443" "4340799" "4426733" "4449189" "4450545" "4472617" "4602256" "4697171" "4961177" "4986584" "5076625" "5127691" "5136548" "5219196" "5265191" "5371901" "5432495" "5484180" "5693987" "5735559" "5757269").PN.	USPAT	2003/06/05 16:16
14	10	("4334388" "4907429" "5083448" "5095654" "5490698" "5511284" "5636880" "5678868" "5852944" "5878530").PN.	USPAT	2003/06/05 16:16
15	1	5987818.URPN.	USPAT	2003/06/05 16:17
16	1	5987818.URPN.	USPAT	2003/06/05 16:24
17	497	(door near11 (lock\$3 clos\$3 open\$3) near11 latch\$3) near11 (button)	USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/06/05 16:30
18	118	((door near11 (lock\$3 clos\$3 open\$3) near11 latch\$3) near11 (button)) near11 (depress\$3 press\$3)	USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/06/05 16:37
19	247	(remote near3 transmitter) near11 door near11 (lock\$3 clos\$3 latch\$3 unlatch\$3)	USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/06/05 16:39
-	1	("6181113").PN.	USPAT	2003/06/04 10:03

-	25	("3959719" "4139723" "4199804" "4317076" "4638238" "4645997" "4677364" "4680531" "4769587" "5006973" "5053691" "5180963" "5227713" "5351180" "5367197" "5548203" "5568042" "5652700" "5654625" "5670864" "5672956" "5719757" "5736838" "5801459" "5963021").PN.	USPAT	2003/06/04 10:10
-	25	("3959719" "4139723" "4199804" "4317076" "4638238" "4645997" "4677364" "4680531" "4769587" "5006973" "5053691" "5180963" "5227713" "5351180" "5367197" "5548203" "5568042" "5652700" "5654625" "5670864" "5672956" "5719757" "5736838" "5801459" "5963021").PN.	USPAT	2003/06/04 10:00
-	0	6181113.URPN.	USPAT	2003/06/04 10:09
-	0	6181113.URPN.	USPAT	2003/06/04 10:02
-	0	6181113.URPN.	USPAT	2003/06/04 10:03
-	291	(307/102).CCLS.	USPAT	2003/06/04 10:03
-	1	"6181113"	USPAT	2003/06/04 10:09
-	14	((("3959719" "4139723" "4199804" "4317076" "4638238" "4645997" "4677364" "4680531" "4769587" "5006973" "5053691" "5180963" "5227713" "5351180" "5367197" "5548203" "5568042" "5652700" "5654625" "5670864" "5672956" "5719757" "5736838" "5801459" "5963021").PN.) and (harmonic same capacitor)	USPAT	2003/06/04 10:10
-	10	((("3959719" "4139723" "4199804" "4317076" "4638238" "4645997" "4677364" "4680531" "4769587" "5006973" "5053691" "5180963" "5227713" "5351180" "5367197" "5548203" "5568042" "5652700" "5654625" "5670864" "5672956" "5719757" "5736838" "5801459" "5963021").PN.) and (harmonic same capacitor same switch\$3)	USPAT	2003/06/04 10:12

-	6	(("3959719" "4139723" "4199804" "4317076" "4638238" "4645997" "4677364" "4680531" "4769587" "5006973" "5053691" "5180963" "5227713" "5351180" "5367197" "5548203" "5568042" "5652700" "5654625" "5670864" "5672956" "5719757" "5736838" "5801459" "5963021").PN.) and (harmonic same capacitor same switch\$3 same control\$3)	USPAT	2003/06/04 11:20
-	39	wireless same door same lock\$3 same control same transmitter same receiver	USPAT	2003/06/04 11:23
-	0	6005306.URPN.	USPAT	2003/06/04 11:28
-	18	("0655476" "1361317" "1833572" "3751088" "4262350" "4412356" "4669283" "4762350" "4902053" "4904005" "4926664" "5083448" "5473922" "5715715" "5920268" "5943888" "5983739" "6035676").PN.	USPAT	2003/06/05 12:49
-	8	5729198.URPN.	USPAT	2003/06/05 12:53
-	25	5531086.URPN.	USPAT	2003/06/05 12:54
-	22	(US-6178076-\$ or US-5672956-\$ or US-5548203-\$ or US-6486793-\$ or US-6318138-\$ or US-6218955-\$ or US-6035676-\$ or US-5979754-\$ or US-5729198-\$ or US-5531086-\$ or US-5943888-\$ or US-5920268-\$ or US-6454324-\$ or US-6282931-\$ or US-6244084-\$ or US-6216502-\$ or US-6112563-\$ or US-6032500-\$ or US-5911460-\$ or US-5791179-\$ or US-5790034-\$ or US-5678436-\$).did.	USPAT	2003/06/05 13:01
-	8	((US-6178076-\$ or US-5672956-\$ or US-5548203-\$ or US-6486793-\$ or US-6318138-\$ or US-6218955-\$ or US-6035676-\$ or US-5979754-\$ or US-5729198-\$ or US-5531086-\$ or US-5943888-\$ or US-5920268-\$ or US-6454324-\$ or US-6282931-\$ or US-6244084-\$ or US-6216502-\$ or US-6112563-\$ or US-6032500-\$ or US-5911460-\$ or US-5791179-\$ or US-5790034-\$ or US-5678436-\$).did.) and (time near11 (delay period))	USPAT	2003/06/05 14:34
-	6	jamb same striker same door same lock\$3 same (wireless remote)	USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/06/05 15:54
-	14	4970494.URPN.	USPAT	2003/06/05 14:39